

大石田町橋梁点検診断結果の公表(平成29年度現在)

| NO. | 道路橋名 | フリカナ | 路線名 | 架設年次 (西暦) | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 管理者名 | 点検記録 | | |
|-----|------------|--------------|----------|--------------|-----------|-----------|------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 点検実施 年度 | 橋梁全体の判定 区分 | 所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載 |
| | 〇〇橋 | マルマルハシ | 〇号 | 1984 | 101 | 11.8 | 関東 | H26 | Ⅲ | 床版部に、ひび割れ・鉄筋露出・遊離石灰が見られる |
| 1 | 早口橋 | ハヤクチバシ | 新西線 | 1975 | 6.70 | 3.80 | 大石田町 | H26 | Ⅲ | 主桁部に、ひび割れ・剥離・鉄筋露出 床版部に、剥離・鉄筋露出、うき 下部工部に、剥離・鉄筋露出、漏水 |
| 2 | 新堤橋 | シンツツミハシ | 新西線 | 不明 | 2.20 | 9.10 | 大石田町 | H29 | I | |
| 3 | 大堤橋 | オオツツミハシ | 長峯線 | 不明 | 4.40 | 5.40 | 大石田町 | H29 | I | |
| 4 | 中田橋 | ナカタバシ | 榎ノ沢線 | 1967 | 6.00 | 4.25 | 大石田町 | H28 | I | |
| 5 | 榎ノ沢橋 | ヒノサワバシ | 榎ノ沢線 | 1961 | 4.50 | 3.50 | 大石田町 | H26 | Ⅱ | 高欄部に、ひび割れ・剥離・鉄筋露出 |
| 6 | 熊野橋 | クマノバシ | 上ノ原枝線 | 不明 | 6.40 | 2.00 | 大石田町 | H29 | I | |
| 7 | 上ノ原橋 | ウエノハラバシ | 上ノ原枝線 | 1978 | 9.40 | 5.50 | 大石田町 | H28 | I | |
| 8 | バチバミ橋 | バチバミバシ | 横内線 | 1982 | 19.60 | 7.00 | 大石田町 | H28 | I | |
| 9 | 昭平跨線橋 | ショウヘイコセンキョウ | 上ノ原幹線1号線 | 1974 | 26.80 | 6.00 | 大石田町 | H28 | Ⅱ | 主桁・横桁・支承部に、経年劣化 下部工部に、ひび割れ 伸縮装置部に、変形・欠損 高欄・地覆部に、腐食 |
| 10 | かすみ橋 | カスミバシ | 豊田1号線 | 1978 | 3.20 | 22.10 | 大石田町 | H29 | I | |
| 11 | 作り田橋 | サクリタバシ | 駒籠路線 | 1975 | 32.10 | 2.50 | 大石田町 | H26 | Ⅱ | 主桁・横桁部に、腐食・防食機能劣化 床版部に、剥離・鉄筋露出、うき 支承部に、腐食 伸縮装置部に、腐食、路面の凹凸 |
| 12 | 前ノ川橋 | マエノカワバシ | 次年子中央線 | 1969 | 12.70 | 4.00 | 大石田町 | H26 | Ⅱ | 主桁部、横桁、支承、下部工部に、腐食 伸縮装置部、止水不良 高欄、地覆部に、変形、欠損 |
| 13 | 荒小屋橋 | アラコヤバシ | 荒小屋線 | 1981 | 12.60 | 6.50 | 大石田町 | H28 | I | |
| 14 | 杉沢橋 | スギサワバシ | 川前黒瀬線 | 不明 | 13.00 | 4.00 | 大石田町 | H26 | Ⅱ | 主桁・横桁部に、腐食 高欄、地覆部に、変形、欠損 |
| 15 | 畑ノ沢橋 | ハタケノサワバシ | 葉山線 | 1968 | 7.30 | 5.00 | 大石田町 | H28 | I | |
| 16 | 丸木橋 | マルキバシ | 葉山線 | 1982 | 11.15 | 5.00 | 大石田町 | H28 | I | |
| 17 | 丸木沢橋 | マルキサワバシ | 葉山線 | 不明 | 5.55 | 5.00 | 大石田町 | H29 | I | |
| 18 | 無名橋 | ムメイキョウ | 葉山線 | 不明 | 6.45 | 5.00 | 大石田町 | H29 | Ⅱ | 床版部に、漏水・遊離石灰 下部工部に、漏水・滞水 高欄部に、変形・欠損 地覆部に、漏水・遊離石灰 |
| 19 | 小竹2号橋 | コタケニゴウキョウ | 葉山1号線 | 不明 | 12.10 | 2.70 | 大石田町 | H29 | Ⅲ | 主桁部に、腐食、ゆるみ・脱落、防食機能の劣化 |
| 20 | 白鷺橋 | シラサギバシ | 白鷺線 | 1979 | 21.70 | 6.00 | 大石田町 | H28 | I | |
| 21 | 柳橋 | ヤナギバシ | 次年子小平線 | 1979 | 12.75 | 4.00 | 大石田町 | H26 | Ⅱ | 主桁・横桁・支承部に腐食 伸縮装置部に腐食、土砂詰り 高欄・地覆部に変形、欠損 |
| 22 | 十二ノ木橋 | ジュウニノキバシ | 下宿源平線 | 1978 | 2.70 | 9.10 | 大石田町 | H29 | Ⅱ | 床版部に、漏水・滞水 下部工部に、剥離・鉄筋露出 |
| 23 | 防崎橋 | ボウサキバシ | 里線 | 1977 | 8.45 | 6.50 | 大石田町 | H28 | I | |
| 24 | 沖橋 | オキバシ | 白金里線 | 1977 | 9.00 | 8.00 | 大石田町 | H29 | I | |
| 25 | 田沢橋 | タザワバシ | 横山田沢線 | 1977 | 3.25 | 5.00 | 大石田町 | H29 | I | |
| 26 | 黒滝橋 | クロタキバシ | 黒瀬豊田線 | 1990 | 255.00 | 8.25 | 大石田町 | H28 | I | |
| 27 | 川向橋 | カワムカイバシ | 井出丹生線 | 1978 | 3.20 | 3.40 | 大石田町 | H29 | I | |
| 28 | ボックスカルバート橋 | ボックスカルバートキョウ | 海谷側道線 | 不明 | 17.35 | 14.20 | 大石田町 | H29 | I | |
| 29 | ボックスカルバート橋 | ボックスカルバートキョウ | 岩ヶ袋側道線 | 不明 | 17.35 | 6.60 | 大石田町 | H29 | I | |
| 30 | すいか橋 | スイカバシ | 豊田岩ヶ袋線 | 2000 | 179.30 | 9.25 | 大石田町 | H29 | I | |