

# あいつぐ 台風の爪痕！

町内業者の迅速な対応で 町道黒滝線は即日復旧



檜ノ沢橋崩落 (田沢地内)



町道葉山線 (次年子地内)



町道黒滝線 (横山地内)



一般県道次年子大浦線 (次年子地内)

この夏以降、異常と言える程の台風の数が日本に上陸している。

岩手県や北海道などでは、河川の氾濫が施設をのみ込み、多くの死傷者を出す甚大な被害に見舞われた。

当町も8月22日の台風による大雨の爪痕が多く残った。

町が所管する部分では、町道黒滝線と20箇所を越す農地の土砂崩れ、田沢地区内の檜ノ沢橋崩落などの被害が発生した。

町道黒滝線に関しては、町内業者の迅速な復旧対応により、即日通行可能になった。

一般県道次年子大浦線は発生した土砂崩れにより全面通行止めになった。9月1日午後5時から片側交互通行規制になったが、全面復旧まではまだまだ時間がかかる。

9月5日に現地調査が行われ、県が早急な復旧作業に当たっているが、「新そば」で次年子が賑わう時期までは間に合いそうもない。

一刻も早い全面復旧を心より願うものだ。